



PressurePro základný intenzívny čistič RM 750 NTA-free

Účinný čistiaci prostriedok na základné čistenie odstraňuje zažraté zvyšky tukov, oleja, hrdze, krvi a bielkovín. Nízko penivý. Vhodný na strojové čistenie podlahy pomocou plošného čističa.



Vlastnosti

- Intenzívny základný čistič na použitie s vysokotlakovými a podlahovými čistiacimi strojmi
- Pre základné čistenie silne znečistených priemyselných podlahových krytín
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, masťou a minerálmi
- Rýchly účinok
- Nepenivé zloženie
- Obzvlášť výdatný
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- V odľučovači oleja rýchlo oddelí olej/vodu (jednoduché odľučovanie = asf)
- Neobsahuje NTA

Oblasti aplikácie:

Poľnohospodárstvo:	Prepravná oblasť a stroje
Autodielne:	Umývanie vozidiel / motorov
Autodielne:	Čistenie dielcov
Stavebníctvo:	Prepravná oblasť a stroje
Upratovanie budov:	Čistenie podlahy
Priemysel:	Odmasťovanie povrchov

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Umývacie automaty
- ručne

Veľkosti balenia

10 l
200 l

Objednávacie číslo

6.295-539.0
6.295-540.0

Hodnota pH



Použitie:

Vysokotlakové čističe

- Prípravok predriedťe s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-80°C.
- Vyčistite objekt.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

Umývacie automaty - základné čistenie

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 10-15 min, podľa stupňa znečistenia.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Povrch vyčistite v prekrývajúcich sa pásoch.
- Neutralizujte čistou vodou.

ručne

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 10-15 min, podľa stupňa znečistenia.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Pozbierajte čistiaci roztok.
- Neutralizujte čistou vodou.

Spôsob aplikácie:

- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES:

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady:

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť:

Objem:	Druh čistenia:	Predriedenie:	Dávkovanie:	Znečistenie:	Výdatnosť:
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+3	1-5 %	silné	270 m ²
1000 ml	Umývacie automaty - odstraňovanie povrchovej vrstvy		10-50 %	silné	110 m ²
1000 ml	Umývacie automaty - základné čistenie		5-50 %	silné	370 m ²
1000 ml	Umývacie automaty - udržiavacie čistenie		1-5 %	mierne-stredné	3300 m ²
Radi vám poradíme: 1000 ml	ručne		5-50 %	silné	120 m ²

Bratislavská 25
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799
E-mail: karcher@karcher.sk
www.karcher.sk